

## ANALISIS STRUKTURMIKRO BAJA CORTEN SEBAGAI PENUKAR PANAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

Ari Handayani dan Elman Panjaitan

Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN

Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang

### ABSTRAK

**ANALISIS STRUKTURMIKRO BAJA CORTEN SEBAGAI PENUKAR PANAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP.** Pelat bergelombang yang terbuat dari bahan *corten* digunakan sebagai penukar panas pada pembangkit listrik tenaga uap Suryalaya mengalami kegagalan korosi sebagai akibat pengaruh lingkungan. Kegagalan bahan *corten* tersebut dianalisis strukturmikronya menggunakan metode metalografi menggunakan mikroskop optik, *Scanning Electron Microscope (SEM)*, *Energy Dispersive of X-ray Spectrometer (EDS)* dan *X-Ray Diffractometer (XRD)*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa baja *corten* mengalami kegagalan korosi yang dimulai dengan terbentuknya *void* yang semakin membesar diikuti dengan terjadinya retakan (*stress corrosion cracking*). Korosi yang terbentuk didominasi oleh oksida besi ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dan oksida kromium ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ).

**Kata kunci :** Strukturmikro, *Corten*, Korosi

### ABSTRACT

**THE MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF CORTEN STEEL AS HEAT EXCHANGER IN STEAM POWER PLANT.** Corten materials in the form of surging plate, used as a heat exchanger in steam power plant Suralaya experienced a corrosion failure due to the environment effect. This failure was analyzed by using an optical microscope, a Scanning Electron Microscope (SEM), an Energy Dispersion of X-ray analysis (EDS) and an X-ray diffraction (XRD). The result showed that corten steel experienced a corrosion failure initiated by the formation of voids, which grew larger followed by the formation of stress corrosion cracking. The product of corrosion is dominated by iron oxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) and chromium oxide ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ).

**Key words :** Microstructure, *Corten*, Corrosion