EVALUASI SISTEM DETEKSI KEBAKARAN DI INSTALASI RADIOMETALURGI TAHUN 2015

Muradi

Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

Evaluasi sistem deteksi kebakaran di Instalasi Radiometalurgi (IRM) telah dilakukan. Latar belakang dilakukannya kegiatan evaluasi adalah mengetahui kondisi sistem deteksi kebakaran IRM selama beroperasi tahun 2015. Tujuan dilakukannya evaluasi sistem deteksi kebakaran IRM, adalah untuk memastikan bahwa seluruh zona detektor kebakaran di IRM dalam keadaan siap beroperasi untuk mendukung program kesiapsiagaan nuklir. *Fire Control Panel* (FCP) yang terpasang di IRM adalah sistem konvensional untuk mendeteksi kebakaran pada ruang-ruang laboratorium. Metoda yang digunakan adalah mengevaluasi hasil pemeliharaan sistem deteksi kebakaran melalui pengecekan mingguan dan bulanan. Hasil pengecekan mingguan maupun bulanan pada sistem deteksi kebakaran IRM selama tahun 2015, umumnya dalam kondisi baik. Tegangan operasi pada detektor antara 23,60 sampai 24,50 V, berada dalam cakupan yang diizinkan antara 20,4 - 26,4 V. Dari pemeliharaan yang telah dilakukan selama tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi kebakaran IRM pada umumnya dalam keadaan baik, sedangkan pada zona 1 masih timbul bunyi alarm palsu sehingga perlu dilakukan perawatan khusus

Kata kunci : sistem, deteksi, kebakaran.

PENDAHULUAN


Peraturan tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir yang berlaku saat ini adalah Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Nomor 1 tahun 2010. Pemegang Izin harus menetapkan program kesiapsiagaan nuklir berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologi sesuai dengan kategori bahaya radiologi. IRM adalah suatu Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR) yang mempunyai potensi bahaya sesuai dengan kategori bahaya radiologi III. Pemegang izin IRM menyediakan fasilitas dan peralatan, termasuk sarana pendukungnya, untuk melaksanakan fungsi penanggulangan. Peralatan harus diletakkan atau disediakan sehingga dapat digunakan secara efektif dalam kondisi kedaruratan yang diperkirakan akan timbul. Pemegang Izin yang mempunyai instalasi dengan kategori bahaya radiologi III (seperti IRM), harus menyediakan peralatan deteksi dini dan *alarm* di dalam instalasinya^[1].

Instalasi Radiometalurgi (IRM) dalam pengoperasiannya berpotensi menimbulkan bahaya yang dapat menyebabkan keadaan darurat, seperti ^[2]: Bahaya kebakaran; radiasi dan kontaminasi; bahan beracun dan ledakan; serta sabotase/ancaman. Salah satu potensi bahaya yang dapat menimbulkan keadaan darurat di IRM adalah akibat adanya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi bilamana terdapat 3 hal yang bertemu secara bersamaan pada waktu yang sama, yaitu: bahan dapat terbakar, oksigen dan api. IRM

dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran yang dipasang di dalam ruang laboratorium, sarana penunjang dan perkantoran.

Ada dua macam Fire Control Panel (FCP), yaitu sistem konvensional dan addressable (alamat). Pada FCP sistem konvensional terdapat satu atau lebih rangkaian detektor (network), dimana masing-masing ditempatkan satu atau lebih detektor. Pada FCP sistem alamat, alat pemicu alarm seperti detektor atau break glass (manual call point) diberi suatu identifikasi khusus atau alamat yang diprogram berhubungan dengan memori dengan informasi antara lain: jenis alat, dan penempatannya^[3]. Detektor yang paling umum digunakan adalah detektor panas dan asap. Detektor panas merupakan jenis alat pendeteksian kebakaran yang mempunyai tingkat tanda bahaya palsu yang paling rendah, tetapi juga yang paling lambat di dalam merespon kebakaran. Secara umum, detektor panas dirancang untuk merasakan suatu perubahan suhu yang ditentukan suatu material ketika timbul panas[2]. Detektor asap akan mendeteksi kebakaran jauh lebih cepat dibanding detektor panas, yakni sensor ionisasi dan fotoelektrik. Detektor asap dengan sensor ionisasi berisi bahan radioaktif Americium (Am-241) yang akan mengionisasikan udara di dalam kamar (chamber) pengindera, memberikan daya konduksi dan suatu aliran arus melalui udara antara dua muatan elektroda. Apabila partikel asap masuk daerah ionisasi, maka asap tersebut akan mengurangi aliran listrik di udara dengan menempelkan diri pada ion, yang menyebabkan pengurangan arus listrik dari tingkat yang ditetapkan, sehingga detektor mengaktifkan bunyi alarm. Prinsip kerja dari detektor asap tipe ionisasi dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1^[3].

Sementara itu detektor asap sensor fotoelektrik adalah, suatu sumber cahaya dan sensor cahaya diatur sedemikian sehingga sinar dari sumber cahaya tidak menumbuk sensor cahaya. Detektor tersebut dikoneksikan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pada sebagian besar ruangan ditambahkan lampu indikator ruangan di depan ruangan tersebut, yang akan menyala jika detektor di dalam ruangan mendeteksi adanya kebakaran. Detektor berfungsi untuk mendeteksi indikasi adanya kebakaran/api seperti asap dan panas, kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke FCP untuk diolah untuk memberikan bunyi alarm. FCP juga menerima sinyal dari *Manual Call point* (MCP) yang berupa penekanan tombol darurat setelah memecahkan kaca MCP tersebut. *Annunciator* berfungsi sebagai alat berupa *display* panel untuk memberikan informasi dan zona dimana terjadinya kebakaran. Informasi terjadinya kebakaran berupa bunyi alarm dan nomor lampu zona dimana terjadinya lokasi kebakaran tersebut [3].



Gambar 1. Prinsip kerja detektor asap [3]

Suatu pemeliharaan saksama seluruh sistem deteksi kebakaran adalah penting agar dapat beroperasi secara kontinyu. Dari waktu ke waktu, debu, kotoran, dan material asing lain dapat terakumulasi di dalam suatu elemen perasa dari detektor, yang dapat menyebabkan pengurangan kepekaannya. Detektor berdebu atau kotor dapat juga mengakibatkan timbul bunyi *alarm* yuang tidak dikehendaki (seperti memutuskan semua sistem). Untuk menghindari kegagalan pemakaian dan timbul bunyi *alarm* yang tidak dikehendaki dan untuk meyakinkan sistem deteksi kebakaran beroperasi seperti yang diharapkan ^[3].

IRM dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran yang dipasang di dalam ruang laboratorium, sarana penunjang dan perkantoran. Namun, dengan bertambahnya usia instalasi, kesulitan dalam perawatan mengakibatkan sistem ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Latar belakang dilakukannya kegiatan evaluasi adalah mengetahui kondisi sistem deteksi kebakaran IRM selama beroperasi tahun 2015. Evaluasi sistem deteksi kebakaran IRM dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh zona detektor kebakaran di IRM dalam keadaan siap beroperasi untuk mendukung program kesiapsiagaan nuklir.

METODOLOGI

Metoda yang digunakan adalah mengevaluasi hasil pemeliharaan sistem deteksi kebakaran melalui pengecekan mingguan dan bulanan. Pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dilakukan melalui pengecekan mingguan (Lampiran 1) dengan [4]:

- 1. Membunyikan alarm secara simulasi
- 2. Pemeriksaan kerja lonceng
- 3. Pemeriksaan tegangan dan Keadaan batere
- 4. Pemeriksaan seluruh sistem alarm

Disamping itu dilakukan juga pengecekan bulanan (Lampiran 1), yang terdiri dari:

- 1. Pemeriksaan lampu-lampu indikator
- 2. Pemeriksaan fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat
- 3. Pengujian dengan kondisi gangguan terhadap sistem
- 4. Pemeriksaan kondisi dan kebersihan panel
- 5. Menciptakan kebakaran simulasi

Pengujian respon detektor dilakukan dengan menciptakan kebakaran simulasi dengan memberi asap untuk detektor asap, dan api/panas unuk detektor panas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeliharaan kondisi FCP sistem konvensional, antara lain pembersihan kotak hubung utama (kode: FMDF/Facility of Main Distribution Frame), kotak hubung (kode: JBFA/Junction Box Fire Alarm), dan detektor. Kotak hubung (JBFA) merupakan panel yang mengubungkan detektor ke FCP melalui kotak hubung utama (FMDF) dan sebaliknya. Kotak hubung merupakan panel yang menghubungkan rangkaian detektor dengan FCP, dengan kode kotak hubung antara lain: JBFA 2.L, JBFA 1.L, JBFA 0.L, JBFA 2.O, JBFA 1.O, serta JBFA MES, sedangkan rangkaian detektor pada lantai 3 langsung ke kotak hubung utama. Pengoperasian rangkaian detektor berada dalam kondisi baik, apabila berada pada tegangan 20,4 - 26,4 V. Namun demikian perlu perhatian khusus terhadap adanya kotoran/debu yang masuk ke dalam detektor asap, karena detektor asap tipe ionisasi rentan terhadap adanya debu atau kotoran yang masuk dapat menimbulkan alarm palsu, sehingga perlu dilakukan pembersihan. Sebelum dilakukan pengecekan mingguan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan koneksi kabel di setiap terminal yang terdapat pada panel FCP, panel FMDF, dan kotak hubung untuk memastikan sistem terhubung dengan baik. Pembersihan kabel di setiap terminal yang terdapat pada panel FCP, panel FMDF dan kotak hubung dari kotoran/debu yang

menghalangi menggunakan kuas. Hasil pengecekan mingguan pada sistem deteksi kebakaran IRM selama tahun 2015, umumnya dalam kondisi baik (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil pengecekan mingguan pada sistem deteksi kebakaran IRM tahun 2015

No.	Pengecekan mingguan	Kondisi
1.	Membunyikan alarm secara simulasi	baik
2.	Pemeriksaan kerja lonceng	baik
3.	Pemeriksaan tegangan dan Keadaan batere	baik
4.	Pemeriksaan seluruh sistem alarm	baik

Hasil pengecekan bulanan pada sistem deteksi kebakaran IRM selama tahun 2015, umumnya dalam kondisi baik (Tabel 2). Terminal kabel pada panel kontrol, Panel FMDF dan kotak hubung yang terhubung dengan FCP sistem konvensional telah bersih dan terkoneksi dengan baik dan bersih dari kotoran/debu yang menempel.

Tabel 2. Hasil pengecekan bulanan pada sistem deteksi kebakaran IRM tahun 2015

No.	Pengecekan mingguan	Kondisi
1.	Pemeriksaan lampu-lampu indikator	baik
2.	Pemeriksaan fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat	baik
3.	Pengujian dengan kondisi gangguan terhadap sistem	baik
4.	Pemeriksaan kondisi dan kebersihan panel	baik
5.	Menciptakan kebakaran simulasi	

Pada umumnya tegangan operasi pada detektor antara 23,60 V sampai 24,50 V, berada dalam cakupan yang diizinkan antara 20,4 V - 26,4 V. Pada tahun 2015 masih timbul bunyi alarm palsu di zona 1 yang mencakup R-312, R-315, R-316 dan R-321, hal ini kemungkinan disebabkan detektor telah kotor dan belum dapat dibersihkan karena terpasang di atap ruangan yang letaknya sangat tinggi.

KESIMPULAN

Hasil pengecekan mingguan maupun bulanan pada sistem deteksi kebakaran IRM selama tahun 2015, umumnya dalam kondisi baik. Tegangan operasi pada detektor antara 23,60 V sampai 24,50 V, berada dalam cakupan yang diizinkan antara 20,4 V - 26,4 V. Dari pemeliharaan yang telah dilakukan selama tahun 2015, dapat disimpulkan

bahwa sistem deteksi kebakaran IRM pada umumnya dalam keadaan baik, kecuali pada zona 1 masih timbul bunyi alam palsu sehingga perlu dilakukan perawatan khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan BKKABN, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir yang telah membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. BAPETEN, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2010, tentang "Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir", Jakarta, 2010.
- 2. TIM LAK PTBN, "Laporan Analisis Keselamatan (LAK) Instalasi Radiometalurgi", No. Dok.: KK32 J09 001, revisi 1, Serpong, tahun 2012.
- 3. NFPA, National Fire Protection Association, Fire Protection handbook fifteenth edition, Quincy Massachusetts, third printing, 1985.
- 4. Budimas Pundinusa P.T., "Dokumen perbaikan sistem *alarm* kebakaran IRM (gedung 20)", Jakarta, 2006.